

Ministerstvo dopravy
Nábř. L. Svobody 122/12
110 15 Praha 1

Ing. Novák – ředitel odboru 150

IČ: 66003008



ŠKODA

Vaše značka / Ze dne	Naše značka	Vyřizuje / Telefon	Datum
	EPS - 17/49	Procházka Jan, Ing.	15.09.2017
		eFax	E-mail

Stanovisko společnosti ŠKODA AUTO a.s. k Readiness kódu u vozidel ŠKODA povinně vybavených diagnostikou EOBD

Vzhledem k nabytí účinnosti zákona č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích; k nabytí účinnosti vyhlášky č. 342/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů; k Metodickému postupu měření emisí vozidel ve stanicích měření emisí, vydanému Ministerstvem dopravy dne 02. 11. 2015 a aktualizovanému dne 07. 06. 2016; vydává společnost ŠKODA AUTO a.s. následující stanovisko:

V případě, že Readiness kódy indikují neproběhnuté testy, požaduje společnost ŠKODA AUTO a.s., aby u vozidel ŠKODA ve stanicích měření emisí, byla prováděna kontrola funkce palubního diagnostického systému EOBD nebo OBD v rozsahu a způsobem předepsaným v instrukcích ministerstva oznámených ve Věstníku dopravy, tedy dle platného Metodického postupu měření emisí vozidel ve stanicích měření emisí, vydaného Ministerstvem dopravy dne 2. 11. 2015 a aktualizovaného dne 7. 6. 2016.

Vzhledem k tomu, že u vozidel vybavených motory řady EA211 (typ motoru: CJZx, CPGx, CPWx, CWVx, CYVx, CZCx, CZDx, CZEx, CHPx, CHYx, CHZx, DADx) je použit nový princip lambda-regulace, u kterého nelze doplňkový test dvoustavové lambda-sondy provést, požaduje společnost ŠKODA AUTO a.s., aby u těchto motorů byl zvolen postup "Sondy X".

Toto stanovisko nahrazuje předcházející stanovisko EPS-17/35 ze dne 05. 06. 2017. Je platné do odvolání, nebo do vydání nahrazujícího stanoviska a má být zveřejněno na příslušných internetových stránkách Ministerstva dopravy .

 Poznavem

ŠKODA AUTO a.s.
Technické centrum
agregátů (1)
293 60 Mladá Boleslav
Ing. Ondřej Dostál, MBA
Vedoucí technického centra agregátů



ŠKODA AUTO a.s.
Technické zajištění
servisu (1)
293 60 Mladá Boleslav
Zdeněk Dresler
Vedoucí technického zajištění servisu



ŠKODA AUTO a.s.
Vnější vztahy (1)
293 60 Mladá Boleslav
Mgr. Michal Kadera
Vedoucí vnější vztahy